



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่าย

ที่ สก ๓๖๓๐๓/พิเศษ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่าย

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่าย ได้ดำเนินการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่ายในแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙ โดยภาพรวมแล้วน้ำเสียส่วนใหญ่ เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละร้านแล้ว ปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ำลงพื้นที่ด้ำจะซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไปจึงขอสรุปผลการสำรวจมาดังนี้คือ

ลำดับที่	พื้นที่	สภาพพื้นที่	หมายเหตุ
๑	หมู่ที่ ๑ บ้านคลองคันโภ	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๒	หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสว่าง	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๓	หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่เครือจำปาทอง	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๔	หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๕	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมากฝ่าย	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๖	หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมากฝ่าย	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๗	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไทร	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๘	หมู่ที่ ๘ บ้านกักดีแย่นดิน	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุริยัน ชลาธักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า



(นายยุทธศักดิ์ สุขดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



.....



(นายยุทธศักดิ์ สุขดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่าย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



.....



๙/๑๐/๙.

(นางสาวนิภาพร ถาวรสิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่าย